

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Код ДК 021:2015:45350000-5 «Механо-монтажні роботи» ВБН Д.2.8.-33-3.1-04-2003
(Капітальний ремонт насосного агрегату №4 на НСП підйому, інв.№101420337,
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), за адресою: Насосна станція II підйому, село Миронівка, Кіровоградська
область, Україна, 27540 (за межами населеного пункту).

Форма №8



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління каналів річки Інгулець

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2021р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На демонтаж-монтаж та ремонт вузлів насосного агрегату №4 на НСП підйому, інв.№101420337
(Насос ОПВ2-185ЕГ з електродвигуном ВДС2-325/44).

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Нарахування			
	При виконанні ремонтних робіт застарілого обладнання (яке відпрацювало нормативний ресурс) застосовуються наступні коригуючі коефіцієнти: - для обладнання віком понад нормативний від 1 до 5 років К- 1,1 п.5,6 СОУ-Н ЕЕ 40.1-00130044-605:2014			
	При виконанні робіт нижче ніж чотири метри і більше від опорного майданчика застосовується коригуючий коефіцієнт - 1,1. п.5,5 СОУ-Н ЕЕ 40.1-00130044-605:2014			
1	Знімання перекриття верхньої хрестовини	хрестов.	1	
2	Знімання захисного ковпака разом з траверсою щіткоутримувачів та системою гідро приводу розвороту лопатей насосу	ковпак	1	
3	Знімання верхніх повітророздільних щитів	щит	1	
4	Знімання нижніх повітророздільних щитів	щит	1	
5	Розбирання трубопроводів системи технічного водопостачання насосного агрегату	кільце	1	
6	Знімання маслоохолодників під'ятника і верхнього напрямного підшипника двигуна	шт	4	
7	Розбирання кришки, ущільнення вигородки з днищем під'ятника та верхнього напрямного підшипника двигуна	під'ят	1	
8	Знімання сегментів верхнього напрямного підшипника двигуна	сегмент	6	
9	Технічний огляд під'ятника і верхнього напрямного підшипника двигуна	сегмент	4	
10	Розбирання кришки, ущільнення вигородки з днищем нижнього напрямного підшипника двигуна	під'ят	1	
11	Знімання маслоохолодників нижнього напрямного підшипника двигуна	маслоох	4	
12	Знімання перекриття нижньої хрестовини	хрестов.	1	
13	Технічний огляд нижнього напрямного підшипника двигуна	шт	1	
14	Розбирання сегментів підшипника	сегмент	6	
15	Розбирання вузла сальника - ущільнення вала насоса	сальник	1	
16	Розбирання нижньої кришки насоса з ущільненням	кришка	1	